



Прокурору Туркменского района
советнику юстиции
Докуто Е.Е.
Директора МБОУ СОШ № 1
Горяйновой Г.А.

Администрация МБОУ СОШ № 1 на Ваше представление от 23.01.2015 года № 21-27-2015 «Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического, противопожарного законодательства» сообщает, что для защиты здания от прямых ударов молнии в соответствии с проектной документацией используются естественные молниеотводы (воздушные линии электропередач, расположенные по периметру школьного здания). Также в соответствии с положением Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 органы исполнительной власти вправе утверждать (издавать) документы (акты) только рекомендательного характера. К такому типу документа и относится «Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №280 (СО 153-34.21.122-2003).

Директор МБОУ СОШ № 1: _____ Г.А.Горяйнова

